

4.2 Rückspringendes Geschoss: Terrasse Massivholzwand nicht sichtbar





Übersicht

Die Funktionalität dieses Flachdachaufbaus muss bezüglich des Tauwasserausfalls objektspezifisch überprüft werden.



Detail 4.2





- CLT BOX - DECKE
- CLT - WAND
- Einlegebrett
- Holzfaserdämmung
- Klebeband (luftdicht)
- 1. Abdichtung UV-beständig (DIN 18531)
- 2. Abdichtung & Dampfsperre
- Putz oder Beplankung
- Dämmung DAA
- Kies
- Attikaabdeckung

Planinhalt

Rückspringendes Geschoss: Terasse

Massivholzwand nicht sichtbar


Übersicht

Datum	Maßstab
30.10.2026	1:25, 1:20

best wood SCHNEIDER


Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.


Detail 4.2




Schnitt A-A

Die Funktionalität dieses Flachdachaufbaus muss bezüglich des Tauwasserausfalls objektspezifisch überprüft werden.







CLT BOX - DECKE
CLT - WAND
Einlegebrett
Klebeband (luftdicht)
1. Abdichtung UV-beständig (DIN 18531)
2. Abdichtung & Dampfsperre
WDVS - Putzsystem
Holzfaserdämmung
Putz oder Beplankung
Dämmung DAA
Kiesschüttung

Planinhalt

Detail 4.2
Schnitt A-A

Datum	Maßstab
30.10.2026	1:10, 1:5

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.